

계약자 환경, 건강 및 안전 지침

계약자 환경, 건강 및 안전 동의 확인서

저는 본인과 계약자 및 직원을 대신하여 다음 사항을 증명하고 이에 동의합니다.

1. 저는 계약자와 계약자의 대리인, 직원 또는 대표가 작업을 하거나 존재할 작업 및/또는 작업 장소와 관련된 위험(존재하는 경우)을 포함하는 작업과 관련하여 Teradyne Inc.(이하 “Teradyne”)의 조언과 지시를 받았습니다.
2. 저는 Teradyne 계약자 안전 지침을 검토하고 읽었으며 항상 이를 준수할 것과, 계약자의 모든 대리인, 직원 또는 대표가 이러한 지침의 모든 규칙과 규정을 읽고 준수하도록 할 것을 인정합니다. 저는 안전하게 작업하고 Teradyne의 안전 규칙, 규정 또는 표준을 따르고 준수하는 것이 Teradyne에 의한 계약자 참여 조건임을 이해합니다.
3. 저는 계약자의 모든 해당 대리인, 직원 및 대표에게 이러한 조건 및/또는 위험과 그와 관련하여 준수해야 하는 적절한 안전 주의 사항에 관해 이미 지시를 하였거나 즉시 지시를 할 것입니다.
4. 모든 필요하고 적절한 작업 보호 의복 및 장비는 사용에 대한 완전한 지침 및 교육과 함께 모든 해당 대리인, 직원 및 대표에게 지급되었거나 즉시 지급될 것입니다.
5. 대리인, 직원 및 대표의 의복 및 장비 요구사항을 포함한 절차가 시행될 것입니다. 모든 해당 대리인, 직원 및 대표는 보호 의복 및 장비의 사용 준수와 안전 규칙 및 규정의 엄격한 준수를 보장하기 위해 적절하게 감독됩니다.
6. 저는 작업의 범위와 계약 문서에 명시된 작업을 수행하기에 적합한 경험과 완전한 능력을 보유하고 있으며, 작업을 수행하는 동안 항상 작업을 수행하는 데 필요하고 해당 지침과 모든 해당 정부의 법률 및 규정뿐만 아니라 지역 법규를 준수하기 위한 모든 필요한 면허, 허가, 등록 및 보험을 처리합니다.

계약자 또는 대리인 이름 (기입하십시오)

서명

회사 이름

날짜

범위

이 문서의 목적은 Teradyne의 모든 계약자와 계약자의 직원 및 하청인에게 Teradyne Inc.를 위한 작업을 수행할 때 따라야 하는 최소한의 환경, 건강 및 안전 규칙과 표준을 제공하는 것입니다. 이 문서는 그 자체로 지역 및 국가 규정에 명시된 준수 책임을 변경하거나 결정하지 않습니다. 규정, 해석 및 시행 정책은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 계약자는 자신과 관련된 규정 준수 요구 사항을 결정하는 지침을 찾을 책임이 있습니다.

각 계약자는 직원과 하청인에게 Teradyne 계약자 환경, 건강 및 안전 지침의 관련 섹션(들)에 대한 교육을 제공할 책임이 있습니다.

질문이 있을 경우 Teradyne 담당자, Teradyne 관리 팀 구성원 또는 Teradyne의 환경 건강 안전(EHS) 부서의 구성원에게 문의하실 수 있습니다.

이 지침은 Teradyne의 시설, 사업장 또는 현장에서 작업을 하는 모든 계약자가 사용할 수 있습니다. Teradyne 계약자 안전 지침을 읽고 항상 이를 준수하며, 계약자의 모든 대리인, 직원 또는 대표가 이러한 지침의 모든 규칙과 규정을 읽고 준수하도록 하는 것은 계약자의 책임입니다.

Teradyne 안전 원칙

원칙:

- 우리는 상해 또는 질병으로 이어질 수 있는 모든 사고를 방지하기 위해 노력합니다.
- 안전 성과는 모두의 책임입니다.
- 사고 방지에서 가장 중요한 요소는 개인의 행동입니다.
- 우리는 모든 계약자가 안전하게 작업할 것을 기대합니다.
- 우리는 비상 사태에 대비합니다.

사이트 출입 및 접근 규칙

모든 계약자는 작업을 하게 될 Teradyne 사업장에서 기록부에 서명을 해야 합니다. 모든 계약자는 요청된 작업에 대한 책임이 있는 담당자인 Teradyne 직원을 만나야 합니다. 수행자가 없는 접근의 경우에는 신원 조사와 계약자 배지의 발급이 요구됩니다.

계약자는 Teradyne, Inc.의 정책과 절차 및/또는 Teradyne Security나 담당 직원의 지침을 준수해야 합니다. 지침을 준수하지 않을 경우 Teradyne 건물에 대한 출입이 거절되거나, 건물 또는 작업장으로부터 방출되고 모든 Teradyne 사업장에서 작업을 못하게 될 수 있습니다.

지역 및 비상 장비 - Teradyne 내의 모든 통로, 문, 소화기, 방화용 모포, 소방 호스, 들것, 비상 눈 세척대, 비상 안전 샤워, 고정 사다리 또는 계단, 전기 스위치, 배전반, 분전반 및 기타 해당 비상 장비 또는 지역은 항상 막힘 없이 접근할 수 있도록 유지되어야 합니다.

청소 - 구내는 항상 폐기물이나 쓰레기가 쌓이지 않은 상태로 유지되어야 합니다. 작업 전반에 걸쳐 모든 잔해는 작업 영역과 그 주변으로부터 제거되어야 하며, 작업 영역은 Teradyne 담당자가 만족할만한 깨끗하고 정돈된 상태로 유지되어야 합니다.

규정 준수 - 계약자는 Teradyne를 위해 작업을 수행하는 동안 항상 이러한 지침과 모든 해당 정부의 법률과 규정뿐만 아니라 지역 법규의 요구 사항을 준수할 책임이 있습니다.

환경 건강 및 안전 - 모든 작업은 환경 보호 및 Teradyne 건물 내 모든 사람들의 건강과 안전을 보장하는 방식으로 수행되어야 합니다.

유해 물질 폐기물 - 현장에서 생성된 모든 유해 폐기물은 적절히 처리해야 합니다. Teradyne 담당자가 현장별 지침을 제공할 것입니다.

ISO 14001 - Teradyne에는 여러 ISO 14001 인증 시설이 있습니다. ISO 14001 인증 시설에서 작업을 하는 경우에는 환경 정책을 읽고 알아야 합니다. Teradyne 담당자는 귀하에게 사본을 제공하고 정책이 게시된 위치를 알려줄 책임이 있습니다. 귀하는 또한 자신의 활동이 환경에 어떤 영향을 미치는지와 환경에 대한 영향을 완화하기 위해 현장에서 무엇을 수행하는지를 이해해야 합니다.

안전 보건 자료(SOD) -SDS는 현장에 가져오는 각 화학 물질에 동반되어야 하며, 작업 시작 전에 Teradyne 담당자에게 제공되어야 합니다.

머리 위 저장 - 파편, 도구, 장비, 파이프 등의 일시적 또는 영구적 머리 위 저장은 금지됩니다. 묶여있지 않은 재료 또는 파편은 머리 위 영역 또는 매달린 천장 패널에 둘 수 없습니다.

사고 또는 위험 보고 - 모든 사고 또는 아차 사고/위험은 부상 관련 여부와 관계 없이 즉시 Teradyne 담당자에게 보고해야 합니다.

비상 상황 보고 - 화재, 홍수, 화학 물질 유출 또는 심각한 부상과 같은 비상 상황은 전화로 즉시 Teradyne 담당자에게 보고해야 합니다. 문제, 자신의 이름, 위치 및 사건과 관련된 모든 기타 정보를 명시해야 합니다. 해당되는 경우, 건물 플로어, 룸 이름, 부서 이름, 부서 번호 또는 주어진 기타 식별자를 제공하는 것이 필수적입니다.

도구 및 장비 - 계약자는 자신의 도구와 장비를 제공해야 합니다. 필요한 경우, 사전 승인에 따라 계약자가 Teradyne의 도구를 사용할 수도 있습니다.

유해 물질의 저장 - 가연성 액체, 독성 또는 부식성 물질과 같은 항목은 해당 규정 및 Teradyne 요구 사항을 충족하는 방식으로 저장되어야 합니다. Teradyne 담당자에게 사전 통보하지 않고 해당 담당자의 사전 승인 없이 하루 작업 공급분 이상을 건물 내에 보관할 수 없습니다. 저장 요구 사항은 Teradyne 담당자에 의해 결정됩니다.

경고 표지 및 바리케이드 - 직원에 대한 안전 위험이 있는 지역에서 작업을 할 때는 무단 진입을 방지하기 위해 해당 위치에 경고 표지판과 바리케이드가 설치되어야 합니다.

행동 - 장난, 싸움, 도박, 성희롱과 총기, 주류 및 불법 물질의 소유 또는 사용은 엄격히 금지됩니다.

비상 상황 및 재해 절차

계약자는 모든 비상 상황을 전화로(번호는 가까운 전화에 표시됨) 또는 Teradyne 담당자에 의해 지정된 사람에게 보고해야 합니다.

계약자는 건물 대피 계획을 숙지하고 건물 대피 또는 기타 비상 상황에서 적절하게 대응해야 합니다.

계약자는 건물 비상구와 집결 장소를 메모해 두어야 합니다.

유해 물질 및 커뮤니케이션

계약자는 직원이 작업을 수행하는 동안 노출될 수 있는 모든 위험을 Teradyne에 알려주어야 합니다. Teradyne 또한 계약자에게 노출될 수 있는 잠재적 유해 물질에 대한 정보를 제공할 것입니다. 계약자는 작업장으로 가져오는 모든 화학 물질의 SDS 사본을 제공해야 합니다. Teradyne 담당자는 또한 계약자가 작업을 하게 될 지역과 관련된 SDS를 제공할 것입니다.

- ◆ 모든 화학 물질은 개방된 바닥 배수구로부터 멀리 떨어진 곳에서 저장하고 사용해야 합니다. 유출된 물질이 하수도 유입구 또는 지면에 도달할 가능성이 있는 경우, 2차 봉쇄를 사용해야 합니다.
- ◆ Teradyne가 승인하지 않은 화학 물질은 현장에서 허용되지 않습니다.
- ◆ 모든 화학 물질은 밀폐 용기에 저장해야 합니다.
- ◆ 유해 물질은 책임있게 처리해야 하며, 의도적으로 주위 환경에 방출해서는 안 됩니다.
- ◆ 화학 증기 - 화학 증기(즉, 에폭시 페인트, 용제, 화학 박리제 등)를 생성할 수 있는 작업을 수행하기 전에 적절한 배기 또는 처리가 제공되어야 하며, Teradyne 담당자에게 통보되어야 합니다.
- ◆ 용기/라벨 - 모든 유해 물질은 적절한 라벨이 부착된 용기에 덮개를 덮어 보관해야 합니다.
- ◆ 유출 보고 - 모든 물질 유출은 책임있게 처리하고 Teradyne 담당자 그리고 해당되는 경우 시설에 즉시 보고해야 합니다.

압축 가스 실린더

- ◆ 실린더 - 가스 실린더는 지정된 영역에 저장하고, 작업 완료 후 제거해야 합니다. 압축 가스 실린더는 밸브 캡이 단단히 고정된 상태에서 항상 수직 위치로 (철사, 체인, 끈 등을 사용하여) 고정되어야 합니다.

밀폐 공간 출입

- ◆ 밀폐 공간 출입 - 모든 밀폐 공간은 출입 허가가 요구됩니다. 밀폐 공간 교육을 받지 않고 출입을 할 수 없습니다. 계약자는 밀폐 공간 출입 및 허가 발급에 대해 자신의 직원을 교육할 책임이 있습니다.

전기 안전

- ◆ **전기 기사** - 통전된 전기 장비에 대한 작업을 할 때에는 Teradyne 담당자에게 시작 및 중지를 통지해야 합니다. 모든 적절한 PPE를 사용해야 합니다.
- ◆ **전원 테스트** - 모든 새로운 전원/장비 설치에 테스트를 해야 합니다. 초기 설치 시 테스트되고 통전된 배선 시스템(즉, 모듈형 사무실 가구)만이 이러한 요구 사항으로부터 면제됩니다. 통전되었지만 테스트되지 않은 모든 전기 설비는 계약자에 의해 확인되어야 합니다.

화재 예방

- ◆ **대피 절차** - 현장에서 작업을 시작하기 전에 건물의 레이아웃과 비상구를 검토하고 이해해야 합니다.
- ◆ **화재 경보** - 현장에서 작업을 시작하기 전에 시설 내의 다양한 화재 보고 방법을 검토하고 이해해야 합니다. Teradyne 담당자나 건물 소유주 또는 관리 회사의 허가를 취득하지 않고 화재 경보 시스템을 비활성화하는 행위는 허용되지 않습니다.
- ◆ **소화기** - Teradyne의 소화기를 사용해야 할 필요가 있는 경우, 충전 또는 교체를 위해 소화기를 Teradyne 담당자에게 가져가야 합니다. 사용법에 대한 설명이 제공되어야 합니다.
- ◆ **스프링클러 시스템** - 건축 자재 또는 기타 장비는 스프링클러 파이프, 밸브 또는 서포트 위에 배치하거나 매달아둘 수 없습니다. Teradyne 담당자에게 먼저 허가를 취득하지 않고 스프링클러 시스템을 비활성화하는 행위는 허용되지 않습니다.

추락 방지

일반

- 추락 방지는 추락의 위험이 있는 6피트 이상의 높이에서 진행되는 모든 작업에 대해 요구됩니다.

바리케이드, 표지 및 바닥 구멍

- 공사 구역 및 작업 영역은 명확하게 정의하고, 로프, 테이프 또는 다른 이해하기 쉬운 표시를 사용하여 구분해야 합니다.
- 작업 위험을 식별하기 위해 표지판이 사용되어야 합니다. 여기에는 소음, 열린 구멍이나 트렌치, 가연성 물질, 안전모 및 기타 위험에 대한 표지판이 포함됩니다. 표지판은 Teradyne 직원들에게 위험 가능성을 알리고 계약자 직원들에게 작업장의 위험을 상기시키기 위해 눈에 잘 띄는 위치에 설치해야 합니다.
- 작업 영역은 호기심을 가진 행인의 출입과 작업 영역을 통과해 지름길로 가려는 사람들의 통행을 방지하기 위해 바리케이드를 설치해야 합니다.
- 모든 바닥의 구멍/관통부는 적절히 덮개를 덮거나 보호 조치를 해야 합니다. 바리케이드와 표지판을 설치해야 합니다.

호이스트 및 리프팅 작업

- ◆ **리프팅 장비** - 리프팅 장비는 모든 크레인, 호이스트, 공중 리프트, 사람 리프트, 지게차 또는 전동 팔레트 잭으로 정의됩니다. 작업 수행에 필요한 경우, 계약자는 관계 당국으로부터 모든 허가를 취득할 책임이 있으며, Teradyne 담당자에게 서면 요청을 하여 승인을 받아야 합니다.
- ◆ **Teradyne Inc. 장비** - Teradyne 리프팅 장비는 Teradyne 담당자의 사전 승인이 없는 한 Teradyne 직원만 사용할 수 있습니다.

열 작업 허가

- ◆ **허가 요구 사항** - Teradyne 담당자는 용접, 절단 및 오픈 프레임 사용과 같은 특정 작업을 수행할 수 있는 허가의 필요성에 관해 상담을 해야 합니다.

비계

- 모든 비계는 평평하고 튼튼한 기초 위에 세워야 합니다.
- 비계에서 작업을 하는 모든 직원은 사용되는 비계의 종류와 관련된 위험과 위험의 특성(즉, 전기, 추락, 낙하물 등)을 인식할 수 있도록 해당 주제에 대한 자격을 갖춘 사람에 의해 훈련을 받아야 합니다.
- 이동 시 굴러가는 비계 위에는 아무도 있어서는 안 됩니다. 비계를 이동하기 전에 모든 도구와 재료를 제거하거나 데크에 고정시켜야 합니다.
- 직원은 비계, 핸드 레일, 중간 레일 또는 버팀대에 오르거나 장비를 설치할 수 없습니다.

록아웃/태그 아웃

- ◆ 기계 또는 장비를 서비스, 유지 보수, 수리, 설정 또는 설치하는 계약자는 예상치 못한 에너지 방출이 부상을 초래할 수 있는 경우 록아웃/태그 아웃 절차를 준수해야 합니다.
- ◆ 록아웃을 필요로 하는 모든 종류의 작업을 수행하는 계약자는 자신의 로크와 태그를 사용해야 합니다.
- ◆ 록아웃을 필요로 하는 에너지원에는 전기, 화학, 열, 유압, 공압 또는 기계적 에너지가 포함되며, 이에만 한정되지 않습니다. 위험을 초래할 수 있는 모든 에너지원은 차단, 잠금 및 태깅이 이루어져야 합니다.
- ◆ 록아웃/태그 아웃 장치는 해당 장치를 적용한 개인에 의해서만 제거될 수 있습니다.
- ◆ 고압 또는 열 작업은 자격을 갖춘 허가된 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.

개인 보호 장비

- ◆ **눈 보호** - 눈 보호 장비는 다음과 같은 작업을 수행하는 동안 각 Teradyne 시설에 게시된 방식으로 착용해야 합니다.
 - 드릴링, 톱질, 치핑, 연삭, 와이어 브러싱 또는 잭해머 작업
 - 벽돌 또는 콘크리트 절단

- 끌 망치, 드리프트 핀 등
- 모든 가압 또는 통전 시스템의 취급
- 폭발 작동 도구 작업
- 작업으로부터 파편이 날아올 수 있는 건설 환경과 같이 눈에 대한 위험이 발생할 수 있는 작업
- 화학 물질 취급(화학 물질 스플래시 고글이 필요할 수 있음)

해당되는 경우, 해당 지역에서 가장 가까운 눈 세척/안전 샤워 스테이션의 위치에 유의해야 합니다.

- ◆ **추락 방지** - 가드 레일에 의해 보호되지 않는 경우에는 3피트 위의 플랫폼에서 안전 벨트와 방아끈(추락 방지용)을 착용하고 사용해야 합니다. 추락 방지 장치는 지붕 가장자리에서 3 피트 이내에서 작업을 할 때 사용해야 합니다.
- ◆ **발 보호** - 현장의 게시된 모든 작업에서 안전화를 착용해야 합니다. 확인된 위험(화학, 전기 위험, 발허리뼈 노출 등)으로부터 보호하기 위해 추가적인 발 보호 장비를 착용해야 합니다.
- ◆ **안전모** - 머리 위에서 작업이 수행되고 있거나 작업 영역 아래 또는 바로 근처가 "안전모 영역"으로 지정된 경우에는 안전모를 착용해야 합니다.
- ◆ **청력 보호** - 소음 레벨이 90 데시벨(dBA)을 초과하는 지역에서는 귀마개 또는 귀 플러그 형태의 청력 보호 장비를 착용해야 합니다.
- ◆ **호흡기 보호** - 미스트/연기/먼지 또는 기타 호흡기 위험이 있는 경우에는 호흡기 보호 장비를 사용해야 합니다. 호흡기 보호 장비는 호흡기 또는 먼지 마스크의 형태일 수 있습니다. 계약자는 자격을 갖춘 사용자의 기록을 유지해야 합니다.
- ◆ **환기** - 시설 내에서 사용되는 연기 또는 냄새를 발생시키는 도구 또는 장비(가스 구동 압축기, 프로판 가스 지게차 등)의 영향을 최소화하기 위해 환기 또는 이에 상응하는 조치가 사용되어야 합니다. 이러한 장비를 사용하기 전에 Teradyne 담당자의 허가를 취득해야 합니다.
- ◆ **용접** - 연소 또는 용접 작업을 하는 경우에는 용접 고글 또는 적절한 웨이드가 장착된 헬멧을 착용해야 합니다. 영역 내의 다른 사람들이나 행인들을 용접과 관련된 위험으로부터 보호하기 위한 대비를 해야 합니다.

지붕/바닥 작업

- ◆ **재료** - 냄새, 증기 또는 연기를 발생시키는 물질(뜨거운 타르, 접착제 등)을 사용하기 전에 해당 지역의 Teradyne 공기 취급 장비를 끄고 유입구 덮개를 덮어야 합니다. Teradyne은 사용 가능한 모든 건물 환기 및 배기를 제공할 것이며, 이는 Teradyne 담당자의 지시에 따라 계약자가 공급하는 공기 취급 장비에 의해 보완될 것입니다.